Roxio Digital Media修正モジュール適用のお願い

DVD スーパーマルチドライブ（DVD-R/+R ２層書込み）
搭載モデルをご購入のお客様へ

本機に搭載されております Roxio Digital Media SE7 で DVD-R DL（二層）メディアへ書き込みをおこなった際、正常にデータが書き込まれているにもかかわらず、書き込むデータ容量により、下図のエラー画面が表示される場合があります。データは正常に書き込まれておりますので、「キャンセル」ボタンを押して書き込み処理を終了してください。書き込みが正常に行われたかは、エクスプローラなどでファイルをクリックすることにより確認できます。

本問題を修正した Roxio Digital Media SE7 については下記ソニック・ソルーションズ社のホームページに掲載されておりますので、以下の手順でご利用の Roxio Digital Media SE7 のバージョンをご確認の上、修正プログラムをダウンロードし適用していただくようお願いします。

http://www.sonicjapan.co.jp/oem/nec/rdmvup.html

<バージョンの確認方法>

(1) Roxio Digital Media を起動します。
「スタート」→「すべてのプログラム」→「Roxio」→「DigitalMedia Home」をクリックします。

(2) 「ヘルプ」→「このソフトウエアについて」をクリックします。

(3) Roxio DigitalMedia Data のビルド番号を確認します。
修正が必要なビルド番号
ビルド：203B15E, NST

853-810019-357-A